

Ведомость чертежей комплекта марки РС

Лист	Наименование	Примечание
9173	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Общие данные.	
9174	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Схема дефектов. Элементы ремонта	
9175	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Ремонт рамы РР1.	
9176	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Дефекты 54. Плита ПП1. Плита ПС1.	
9177	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Плита ПП2.	
9178	Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Ремонт плиты РП1 (снизу).	

Ведомость ссылочных и рекомендемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12.04-ЗС-2020	<p><i>Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр» ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12.04-ЗС-2020</i></p> <p><i>экспертиза промышленной безопасности здания прессового цеха №1 Прессово-рамного производства БЕ ПШД ПАО «ГАЗ» в осах</i></p> <p><i>Д-Приложение (Ведомость дефектов и подреждений) Прессовый №1 часть 2 (подвал).docx</i></p>	
0106-РС-1020, -1021, -1028, -1029	<p><i>Чертежи 1937 гг., изм. 1939-1940г Конструкции туннелей по уборки отходов</i></p>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	<p><i>ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ТОРГОВЫЙ МАРКИ «МАРЕЙ» ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ОАО «РЖД»</i></p>	
КАТАЛОГ МАРЕЙ	<p><i>МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАРЕЙ</i></p>	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Марлей тиксотропик	<p><i>Maregroult Thixotropic</i></p>	
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению ЦНИИС	<p><i>РЕКОМЕНДАЦИИ по применению материалов торговой марки «МАРЕЙ» для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений</i></p>	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Marefer 1K	<p><i>Marefer 1K</i></p>	

ПРОЕКТ
разработан в соответствии с нормами,
правилами, инструкциями и государственными
стандартами

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Ремонт несущих рам инжекторным составом, объемы на один раму см. РС-9175	шт/м2	4/36	РС-9175
2	Выполнение перекрытия ПМ1 (дев. 54,97), РС - 9176 :	шт	2	РС-9176
	а Разборка пола из столпн. плитки по бет. М300	м2	13,8	
	б Установка опорных креплений КР1 :	шт	24	
	сталь С245	кг	108	
	Анкер "МКТ" ВZ 16-15/Б5	шт	96	
	г приработка опорн. угольников, 100x7,	кг	204	
3	д Изготовление и монтаж (р-р М200) сборных х/бет. плит ПС1	шт	4	РС-9177
	е Выполнение монолитн. плит : аполубка, листы НС35-1000-0,8 длин. 1100 Арматура класса А 500с бетон класса В15 (М200)	м2	4,4	
		кг	51	
		м3	1	
	ж Новый пол - состав см. 2-2, 4-4 ;	м2	13,8	
	Перекрытие типа ПМ2 (дев. 96,103, 104), РС - 9177 :	шт/м2	3/4,05	
	а Разборка пола из столпн. плитки по бет. М300	м2	4,05	
	б Установка опорных креплений КР1 :	шт	12	
4	сталь С245	кг	54	РС-9178
	Анкер "МКТ" ВZ 16-15/Б5	шт	48	
	г приработка опорн. угольников, 100x7,	кг	63	
5	д Изготовление и монтаж (р-р М200) сборных х/бет. плит ПС1	шт	3	РС-9178
	е Новый пол - состав см. 4-4 ;	м2	4,05	
6	Ремонт плиты снизу - РП1 (дев. 101), см РС-9178	шт/м2	1/3,7	РС-9178
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391			</td	

5. При дальнейшей эксплуатации максимально освободить от нагрузки поврежденное перекрытие.
Обеспечить наблюдение за конструкциями (с привлечением специалистов Экспертного центра).
"Программу проведения мониторинга согласовывают с заказчиком. В ней, наряду с перечисленным видом работ, устанавливают периодичность наблюдений с учетом технического состояния объекта и общую продолжительность мониторинга".
см. ГОСТ Р 53778-2010 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ".
 6. Кратко о применении матей тиксотропик:
 - A. Выполнить подготовку поврежденной поверхности, отслаившейся или поврежденные участки удалить;
 - выполнить борозды или насечку с углублением не менее 5 мм;
 - очистить поверхность от загрязнений, пыли;
 - поверхность бетона тщательно увлажнить.

Увлажнение производить с целью насыщения поверхности бетона водой.

Увлажнить в течение двух часов, затем производить ремонтные работы.
 - Б. Выполнить ремонт поврежденной поверхности ремонтным составом Maplegroup Thixotropic.
 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ СМ. "РЕКОМЕНДАЦИИ ЦНИИС" ГЛАВА 6.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ СМ. "РЕКОМЕНДАЦИИ ЦНИИС" ГЛАВА 6.

				0106 - РС - 9173
Изм.	Кол-уч	Лист	№ здок.	Документ
Инженер	Стариков	Б.П.П.Р.		Кузовной корпус (16 прессовый)
Нач. отд.	Чернышево	Чер-	09.23	Стадия
				Лист
				Листов
Туннели уборки отходов К/ 6-30. Ремонт перекрытия. Общие данные.				
ООО "Технопарк" Проектное управление				